

Bona Hard Wax Oil

Tuotekortti



Pintakäsittely

Bona Hard Wax Oil on tasapainoinen sekoite luonnollisia öljyjä ja vahoja hoitamattomien puulattioiden ja muiden sisä-puupintojen hoitoon. Hardwax Oil sekä kyllästää puun että muodostaa erinomaisesti vettä ja roiskeita kestävä pintakalvon. Tuotetta voidaan yhdistää värillisen Bona Craft Oil:in kanssa jos halutaan myös muuttaa lattian ilmettä.

- Äärimmäinen vedenpitävyys
- Kuivuu nopeasti, nopea työnkulku
- Sisältää vähän liuotainaineita ja on lähes hajuton
- Turvallinen käyttää lasten leluissa ja pöytäpinnoilla (EN 71-3)

Tekniset tiedot

Tuote/pohja:	Muunneltuja kasviöljyjä ja vahoja
Liuotainaineita:	Noin 48%
Kiilto:	Silkkimatta ≈25, matta ≈10
Laimennus:	Älä laimenna
Kuivumisaika:	- Ennen hiontaa/uusintapinnoitusta: 6-8 tuntia* - Käyttökuiva: väh. 16 tuntia* <i>*normaaleissa olosuhteissa, 20°C/60% R.H. huolehdi tuuleuksesta.</i>
Työvälineet:	Lyhytkarvainen mohairtela tai laadukas, tiheä ja pehmeä sivellin
Kulutus:	Noin 20-24 m ² /litra/kerros
Turvallisuus:	Ei luokiteltu
Paloriski:	Ei helposti syttyvä. Itsesyttymisriski, kts. käyttöturvatiedotteesta lisätietoja
Puhdistus:	Pese työvälineet lakkabensiinillä. Kuivunut materiaali voidaan poistaa asetonilla.
Säilyvyys:	3 vuotta tuotantopäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Kuljetus/säilytys:	Varastoi +5 - +25°C hyvin ilmastoidussa paikassa, erillään esim. sytytys-lähteistä.
Jätteet:	Jätteet ja tyhjät astiat tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
Pakkauskoko:	2 X 2,5 litraa, 1 X 10 litraa

Esityöt

Varmista, että puulattia on tasaantunut lopullisiin käyttöolosuhteisiin, hyvin hiottu, kuiva sekä puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista. Anna tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan ja sekoita astiaa erittäin huolellisesti. Ihanteelliset olosuhteet ovat 20-25°C ja 30-60% RH. Korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus vähentävät kuivumisaikaa, ja päinvastoin. **Alin käyttölämpötila on 16°C.**

Tärkeää! Trooppisilla puulajeilla (esim. ipé, wenge, merbau) saattaa ilmetä kuivumisvaikeuksia. Parantaaksesi näiden puulajien kanssa työskennellessäsi kuivumisaikaa, suosittelemme yhtä kerrosta Bona Craft Oil Neutral:ia (anna kuivua), ennen Hard Wax Oil:in käyttöä.

Bona Hard Wax Oil

Tuotekortti



Pintakäsittely

Käsittelyvaihtoehdot

Tuote levitetään puhtaalle puulle.

Vaihtoehto 1

2x Bona Hard Wax Oil

Vaihtoehto 3

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

Vaihtoehto 5

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Vaihtoehto 2

1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Vaihtoehto 4

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Levitys

1. Levitä Bona Craft Oil halutussa värissä. Levitä käyttäen Bona WoolPad-laikkaa.
2. Hierrä pinta kevyesti käyttäen Bona Scradia Pad:ia. Poista hiontapöly.
3. Levitä Hard Wax Oil:ia hyvin ohuesti käyttäen lyhytkarvaista mohairtelaa tai hienoa sivellintä. Anna kuivua vähintään 6–8 tuntia.
4. Levitä toinen ohut kerros Bona Hard Wax Oil:ia.
5. Anna kuivua vähintään 16 tuntia ennen pinta-kulutusta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta levittämisen ja kuivumisen aikana.

VAROITUS! Bona Hard Wax Oil sisältää kuivuvia öljyjä. Syttymisvaara. Käytetyt vaatteet, rievut tms. tulee laittaa veteen tai suljettuun metalli-astiaan.

Kuivumisaika (20°C/60% RH): 16 tuntia, eksoottisten puulaatujen kanssa ja matalammilla lämpötiloilla pidempi kuivumisaika. Huoneen voi yleensä sisustaa 1–2 päivän jälkeen, mutta lattian peittäminen matolla tai kosteapesu vasta n. viikon kuluttua.

Lattian hoito

Puhdista lattia huolellisesti kuivalla mopilla ja /tai imurilla. Jos tarvitsee, pyyhi kostealla mopilla (pesuvedessä Bona Soap:ia). **Huom:** Pyri aina puhdistamaan kuivalla tekniikalla. Lattiapinnan kunnossapitoon käytä Bona Wax Oil Refresher:iä ajoittain. Käyttökertojen määrä riippuu pinnan kulutuksesta ja voi vaihdella muutamasta kerrasta vuodessa joka kolmas vuosi tapahtuvaan ylläpitoon. Parantamalla ylläpitoa on myös mahdollista lisätä Hard Wax Oil-kerroksia, ennen päälle levittämistä pinta tulee puhdistaa kokonaan ja hiertää.

Päälle-levitys

1. Puhdista pinta käyttäen Bona Deep Clean System:iä. Anna kuivua.
2. Hierrä pinta käyttäen Bona Scrad Pad:ia tai Bona Diamond Abrasive:a, karkeus 240.
3. Poista hiontapöly.
4. Levitä ohut kerros Bona Hard Wax Oil:ia.

Tärkeää

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatiedote.